

Данни за увреденото МПС:

шаси № 33871

двигател № 101BEV0040504


| | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|----------------------|------------|-------|
| Вид | ЛЕКАВТОМОБИЛ | год. произв. | 2015 | скор.кутия | Ръчна |
| марка | CITROEN | обем на | 1560 cm ³ | брой места | 5 |
| модел | BERLINGO | двигателя | 84 kW | брой врати | 5 |
| тип | | мощност | Дизел | тип боя | СИН |
| каросерия | | гориво | | | |

| № | Увреден детайл | Степен |
|----|--|------------------------------|
| 1 | БРОНЯ - ОБЛИЦОВКА - пр. | Нов |
| 2 | РЕШЕТКА В ОБЛИЦОВКА НА БРОНЯ - пр. | Нов |
| 3 | СТЪКЛО - пр. Тонирно | Нов |
| 4 | КАПАК - пр. | Нов, ЗА ВРЪЩАНЕ |
| 5 | ФАР - БЛОК КОМБИНИРАНИ СВЕТЛИНИ - пр. г. | Нов |
| 6 | КАЛНИК - пр. г. | Нов, ЗА ВРЪЩАНЕ |
| 7 | ВРАТА - г. пр. | Ремонт, часове: 3 |
| 8 | ОГЛЕДАЛО ВЪНШНО - г. пр. | Нов |
| 9 | ЕМБЛЕМА ПРОИЗВОДИТЕЛ - пр. | Нов |
| 10 | Решетка в броня предна дясна* | Нов |
| 11 | ФАР - ДНЕВНА СВЕТЛИНА - пр. г. | Нов |
| 12 | Колкона предна дясна * | Нов |
| 13 | Таван задна част * | Ремонт, Правоъгълник 30 x 40 |
| 14 | Врата задна товаварна* | Ремонт, Правоъгълник 10 x 10 |
| 15 | ПАНЕЛ - зад. г. Цял | Ремонт, Правоъгълник 15 x 50 |
| 16 | Стъкло панел заден десен * | Нов |
| 17 | Стоп десен * | Полиране, часове: 0.3 |
| 18 | КАПАЧЕ ТЕГЛИЧ - пр. Зона на удар | Нов |
| 19 | Държач решетка горна* | Нов |

| № | Увреден детайл | Степен |
|----|---|---------------------|
| 20 | ФАР ЗА МЪГЛА - пр. г. | Нов |
| 21 | Лайстна над пр. броня* Цвят | Нов |
| 22 | ПАНТА КАПАК - пр. 2 бр. | Нов |
| 23 | КАЛНИК - пр. л. | Ремонт, часове: 1.5 |
| 24 | Основа калник пр. л. * - л. | Ремонт, часове: 1 |
| 25 | Основа калник пр. г. * - г. | Ремонт, часове: 3.5 |
| 26 | Рамка под челно стъкло * | Ремонт, часове: 3 |
| 27 | ДЪРЖАЧ - ОБЛИЦОВКА БРОНЯ - пр. г. | Нов |
| 28 | ВРАТА - г. зад. Плъзгаша | Ремонт, часове: 1 |
| 29 | Кора под челно стъкло * | Нов |
| 30 | Уплътнение кора чистачки десни* 3 бр. | Нов |
| 31 | Опора под кора чистачки гясна* | Нов |
| 32 | Греда над р-ри* ПВи | Нов |
| 33 | СТЕНА НОСЕЩА РАДИАТОРИ - пр. | Нов |
| 34 | Конзола Вертикална пр. г. * | Ремонт, часове: 2 |
| 35 | Капаче калник пр. г. * | Нов |
| 36 | Въздухозаборник пр. г. Вертикален* | Нов |
| 37 | ЛАЙСТНА ДЕКОРАТИВНА - ВРАТА - г. зад. | Боя |
| 38 | Уплътнение калник пр. г. * - г. | Нов |
| 39 | Моторче казанче чистачки + маркуч* - г. | Нов |

(A) [REDACTED] № [REDACTED]
 (E) [REDACTED] 33871
 (D) ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
 TRUCK
 (D.1) СИТРОЕН БЕРЛИНГО
 CITROEN BERLINGO
 (D.2) 7 N9HL 0
 (D.3) БЕРЛИНГО
 BERLINGO
 (K) e2*2007/46*0002*24
 (R) СИН
 BLUE
 (Δ)  МЕХАНИЧНО
 МЕХАНИС

| | | | |
|----------------------|----------------|------------------|---------------|
| (J) N1 | (B) 03.08.2015 | (I) 08.03.2018 | (H) |
| (G) 1528 | (F.1) 2190 | (F.2) 2190 | (F.3) 3140 |
| (O.1) 950 | (O.2) 750 | (L) 2 | (M) 2728 |
| (N.1) 1170 | (N.2) 1230 | (N.3) *** | (N.4) *** |
| (N.5) *** | (Q) *** | (P.1) 1580 | (P.2) 84 |
| (P.3) ДИЗЕЛ (DIESEL) | | | |
| (S.1) 4+1 | (S.2) *** | (U.1) 74 | (U.2) 2700 |
| (V.1) 0.209 g/km | (V.2) *** | (V.3) 0.151 g/km | (V.4) 0.1938 |
| (V.6) 0.51000 | (V.7) 144 | (V.8) 5.5000 | (V.9) EURO 5B |



№ [REDACTED]