До ЗАД „Алианц България”

гр.София

СТАНОВИЩЕ

Относно ремонта на лек автомобил Фолксваген Кади с рег.№ 1608ВІ по щета №

При нас постъпи тежко катастрофирал автомобил Фолксваген Кади 1608 . На автомобилът са извършени два огледа.

Поради необходимостта от подходящо купе, което да се използва за части и да се присади лявата колонка на купето, тъй като възрастта на автомобила прави невъзможна доставката на нова такава през официален доставчик.

След изпълнение на процедурите по възможност за доставка и преди да започнем работа по купето на автомобила, предприехме възстановяване първо на техническите елементи- масления филтър, който е описан по време на огледа. При опит за стартиране на двигателя се чу шум от запалването на гориво в ауспусите. Това ни притесни и предприехме оглед на автомобила при който демонтирахме капака на ангренажния ремък, установихме, че зъбното колело е спукано, криво и е променено газо-разпределението, а клапаните са деформирани.

