

Данни за увреденото МПС:

шаси № 78161

двигател №

рег. №

вид ЛЕК АВТОМОБИЛ

марка RENAULT

модел TALISMAN

тип

каросерия

год. произв.

обем на

двигателя

мощност

гориво

2016

1598 cm3

118 kW

Дизел

скор. кутия

брой места

брой врати

тип боя

5

ЛИЛАВ МЕТАЛИК

№	Детайл	Степен
1	КАЛНИК - пр. л.	Нов
2	ГРЕДА МЕЖДУ РОГОВЕ - дол. ДОЛЕН ДЕСЕН РОГ	Нов
3	ОБЛИЦОВКА НА ГРЕДА МЕЖДУ РОГОВЕ ГРЕДА ПОД РАДИАТОР - РЕМОНТ 2	Ремонт, Правоъгълник 20 x 100
4	ПОДКАЛНИК ПЛАСТМАСОВ - г. ДЯСНА МЕТАЛНА ОСНОВА ПОДКАЛНИК - РЕМОНТ 3	Ремонт, Правоъгълник 22 x 22
5	ПРАГ - г. ДЕСЕН ПРАГ - ОСНОВА - РЕМОНТ 2	Ремонт, Правоъгълник 22 x 22
6	КАЛНИК - г. ДЕСЕН КАЛНИК - ОСНОВА	Нов
7	ТРЪБИ СПИРАЧНА МАГИСТРАЛА - пр. г. АЛУМИНИЕВА ТРЪБА	Нов
8	РАДИАТОР ГОРИВЕН КЛИМАТИЧЕН РАДИАТОР	Нов
9	ШАЙБА КОМПРЕСОР КЛИМАТИК* - г.	Нов
10	КАПАК - пр.	Нов
11	ТАБЛО*	Нов
12	ВЪЗГЛАВНИЦА*	Нов
13	КОЛОНА - г.	Нов
14	ТАВАН	Нов
15	КОЛОНА - л.	Нов
16	ОГЛЕДАЛО ВЪНШНО - л.	Нов
17	ОГЛЕДАЛО ВЪНШНО - г.	Нов
18	СТЪКЛО - пр. ФАБРИЧНО ЗА МОДЕЛА	Нов
19	ВРАТА - л. пр. ЛЯВА ВРАТА - РЕМОНТ 1	Ремонт, Правоъгълник 22 x 22
20	СТЪКЛО ПОДВИЖНО - ВРАТА - пр. ФАБРИЧНО - л.	Нов
21	КОРА ПОД ДВИГАТЕЛ - л. кора по гложеме	Нов
22	КОРА ПОД ДВИГАТЕЛ - г. кора - дясна по гложеме	Нов
23	ГРЕДА / МОСТ ОКАЧВАНЕ ОС - пр. преден мост	Нов
24	шумоизолация ауспух*	Нов
25	ГРЕДА МЕЖДУ РОГОВЕ - дол. долен ляв рог - ремонт степен 1	Ремонт, Правоъгълник 22 x 22
26	БРОНЯ - ОБЛИЦОВКА - пр.	Нов

№	Детайл	Степен
27	ЛАЙСТНА ДЕКОРАТИВНА В ОБЛИЦОВКА БРОНЯ - пр.	Нов
28	ФАР - ДНЕВНА СВЕТЛИНА - пр. дневни светлини предна броня <i>Ag2 Sp</i>	Нов
29	ФАР ЗА МЪГЛА	Нов
30	КАЛНИК - g.	Нов
31	ПОДКАЛНИК ПЛАСТМАСОВ - л.	Нов
32	ПОДКАЛНИК ПЛАСТМАСОВ - g.	Нов
33	УСИЛВАЩ ЕЛЕМЕНТ НА ОБЛИЦОВКА БРОНЯ - пр. основа броня	Нов
34	МАСКА маска броня	Нов
35	РЕШЕТКА В ОБЛИЦОВКА НА БРОНЯ	Нов
36	халоген* халоген - хром 2 броя	Нов
37	капак предна маска*	Нов
38	въздуховод радиатор*	Нов
39	въздуховод антеркулер*	Нов
40	антеркулер*	Нов
41	ПОМПИЧКА ЗА КАЗАНЧЕ НА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ*	Нов
42	ПРАГ - л.	Нов
43	КОРА ПОД ДВИГАТЕЛ	Нов
44	ФАР - ДНЕВНА СВЕТЛИНА - л.	Нов
45	ВЪЗДУХОВОД ПРЕД ФИЛТЪР*	Нов
46	КОРА ДЯСНА ПОД БРОЯЧА* - g.	Нов
47	РАДИАТОР ГОРИВЕН РАДИАТОР КЛИМАТИК	Нов
48	ЕМБЛЕМА ПРОИЗВОДИТЕЛ	Нов
49	УСИЛВАЩ ЕЛЕМЕНТ НА ОБЛИЦОВКА БРОНЯ - пр. ОСНОВА БРОНЯ МЕТАЛНА - РЕМОНТ 1	Ремонт, Правъгълник 22 x 22
50	ШЕНКЕЛ - g.	Нов
51	ТАМПОН ОПОРЕН НА АМОРТИСЬОР - ОКАЧВАНЕ КОЛЕЛО ТИП "МАКФЕРСОН" МАКФЕРСОН	Нов
52	СЕНЗОР ПАРКТРОНИК - ОБЛИЦОВКА БРОНЯ - пр. ПАРКТРОНИК ПРЕДЕН КОМПЛЕКТ	Нов
53	ДЖАНТА АЛУМИНИЕВА - пр. л. ФАБРИЧНА	Нов
54	ДЖАНТА АЛУМИНИЕВА - пр. g. ФАБРИЧНО	Нов
55	БИАЛЕТА - g.	Нов
56	ПОЛУОСКА* - g.	Нов
57	НОСАЧ - ОКАЧВАНЕ НА КОЛЕЛО - g.	Нов
58	ДИСТРОНИК* - пр.	Нов
59	АМОРТИСЬОР - ОКАЧВАНЕ КОЛЕЛО - заг. л.	Нов

(A) [REDACTED]
 (E) [REDACTED]
 (D) 78161
 МЕКА АВТОМОБИЛ
 MOTOR CAR
 (D.1) РЕНО ТАЛИСМАН
 RENAULT TALISMAN
 (D.2) ***
 (D.3) ***
 TALISMAN
 (K) ***
 (R) ЛИЛАВ МЕТАЛИК
 LILAC METALLIC
 (A)  МЕХАНИЧНО
 MECHANIC

(J) M1 (B) 27.01.2016 (I) 17.06.2024 (H)
 (G) 1505 (F.1) 2122 (F.2) 2122 (F.3) 3922
 (O.1) 1800 (O.2) *** (L) 2 (M) ***
 (N.1) 1170 (N.2) 990 (N.3) *** (N.4) ***
 (N.5) *** (Q) *** (P.1) 1598 (P.2) 118
 (P.3) ДИЗЕЛ (DIESEL)
 (S.1) 4+1 (S.2) *** (U.1) 74 (U.2) 2850
 (V.1) *** (V.2) *** (V.3) *** (V.4) ***
 (V.5) *** (V.7) 120 (V.8) *** (V.9) EURO 6B

 № [REDACTED]