

Данни за увреденото МПС:

шаси № 7 1 2 6 3

двигател №


вид	ЛЕК АВТОМОБИЛ	год. произв.	2022	скор.кутия	
марка	HYUNDAI	обем на двигателя	998 cm ³	товароносимост	
модел	I 10	мощност	049 kW	брой места	5
тип каросерия		гориво	Бензин/Втечни и Нефтен Газ	брой врати	5
				тип боя	БЯЛ

№	Увреден детайл	Причина
1	БРОНЯ - ОБЛИЦОВКА - пр.	Включен в поръчка без възлагане на ремонт
2	РЕШЕТКА В ОБЛИЦОВКА НА БРОНЯ - пр.	Включен в поръчка без възлагане на ремонт
3	СТЪКЛО - пр. .	Включен в поръчка без възлагане на ремонт
4	ФАР - БЛОК КОМБИНИРАНИ СВЕТЛИНИ - пр. л.	Включен в поръчка без възлагане на ремонт
5	КАЛНИК - пр. л.	Включен в поръчка без възлагане на ремонт
6	ОГЛЕДАЛО ВЪНШНО - д. пр. основа	Включен в поръчка без възлагане на ремонт
7	ТАВАН - ср. ч.	Включен в поръчка без възлагане на ремонт
8	ФАР ЗА МЪГЛА - пр. л.	Включен в поръчка без възлагане на ремонт
9	БЛЕНДА ДЕКОРАТИВНА ОКОЛО ФАР ЗА МЪГЛА - пр. л.	Включен в поръчка без възлагане на ремонт
10	ЕМБЛЕМА ПРОИЗВОДИТЕЛ - пр.	Включен в поръчка без възлагане на ремонт
11	БРАВА НА КАПАК - пр.	Включен в поръчка без възлагане на ремонт
12	КАПАК - пр.	Включен в поръчка без възлагане на ремонт
13	ПАНТА КАПАК - пр. л. 2 броя - лява и дясна	Включен в поръчка без възлагане на ремонт
14	АБСОРБЕР - ОБЛИЦОВКА БРОНЯ - пр.	Включен в поръчка без възлагане на ремонт
15	ДЪРЖАЧ - ОБЛИЦОВКА БРОНЯ - пр. л. вътр. Държач под фар ляв	Включен в поръчка без възлагане на ремонт
16	РЕШЕТКА В ОБЛИЦОВКА НА БРОНЯ - пр. дол. Решетка предна броня - долна.	Включен в поръчка без възлагане на ремонт
17	cover* - пр. гор. Кора над радиатори.	Включен в поръчка без възлагане на ремонт

№	ИД	Увреден гетайл	Причина
18	1684599	МАСКА - ср. ч. Вътр. Рамка рагуатору.	Включен в поръчка без Възлагане на ремонт
19	1684600	ФАР - БЛОК КОМБИНИРАНИ СВЕТЛИНИ - пр. г.	Включен в поръчка без Възлагане на ремонт
20	1687095	ТАБЛО АРМАТУРНО - ср. ч.	Включен в поръчка без Възлагане на ремонт
21	1687096	СРЕДНА ОБЛИЦОВКА В АРМАТУРНО ТАБЛО* - ср. ч. Вътр. ЛАЙСНА СРЕДНА В АРМАТУРНО ТАБЛО	Включен в поръчка без Възлагане на ремонт

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
РЕПУБЛИКА БЪГАРИЯ
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЧАСТ I

EUROPEAN UNION
REPUBLIC OF BULGARIA
MINISTRY OF INTERIOR



registracii cast I / Registringsattest del I / Zulassungsbescheinigung teil I / Registrerimistunnistus osa I / Άρθρο κυκλοφορίας / Πρωτόκολλο Εγγραφής Μέρος I / Registration certificate part I / Certificat d'immatriculation partie I / Tezistas ciaraithe I / Prometna dozvola dio I / Carta di circolazione parte I / Registrācijas apliecība I daļa / Registrācijas liudzījums I daļa / Forgalmi engedély I rész / Certifikat tal'registraczioti parti I / Kentekenbewijs deel I / Dowód rejestracyjny część I / Certificado de matrícula parte I / Certificat de immatriculare parte I / Osvedčení o evidenci cast I / Prometno dovoljenje del I / Reģistrācija ieraksturostus osa I / Registreringsbeviset del I

(A)	[REDACTED]	(E)	[REDACTED] 71263	(B)	28.11.2022 (J) M1				
(K)	e5*2007/46*0090*06	(P.5)	G3LDNV095490	(P.3)	БЕНЗИН/ВТЕЧЕН НЕФТЕН ГАЗ PETROL/LPG				
(D)	ЛЕК АВТОМОБИЛ MOTOR CAR	(D.1)	ХЮНДАЙ И 10 HYUNDAI I 10						
(D.2)	AC3 B5P11 M53A11			(D.3)	АЙ10 I10				
(R)	БЯЛ WHITE								
(F.1)	1410	(F.2)	1410	(F.3)	1710	(G)	996		
(N.1)	780	(N.2)	730	(N.3)	***	(N.4)	***	(N.5)	***
(P.1)	998	(P.2)	49	(P.4)	5500	(Q)	***	(L)	2
(S.1)	4+1	(S.2)	***	(O.1)	300	(O.2)	300	(M)	2425
(T)	156	(U.1)	74	(U.2)	3750	(U.3)	69	(W)	***
(V.1)	0.231 g/km	(V.2)	0.025 g/km	(V.3)	0.014 g/km	(V.4)	***	(Δ)	МЕХАНИЧНО MECHANIC
(V.5)	***	(V.6)	***	(V.7)	114	(V.8)	5.0000	(V.9)	EURO 6D-ISC-FCM; AP