

## Данни за увреденото МПС:

шаси № 15782

двигател №

Вид	ЛЕК АВТОМОБИЛ	год. произв.	2007	скор. кутия	
марка	OPEL	обем на двигателя	1598 cm <sup>3</sup>	брой места	5
модел	MERIVA	мощност	077 kW	брой врати	
тип каросерия		гориво	Бензин	тип боя	СВЕТЛО СИВ МЕТАЛИК

№	Детайл	Степен
1	БРОНЯ - ОБЛИЦОВКА - пр.	Нов
2	ФАР ЗА МЪГЛА - пр. г.	Нов
3	БЛЕНДА ДЕКОРАТИВНА ОКОЛО ФАР ЗА МЪГЛА - пр. г.	Нов
4	СПОЙЛЕР - ОБЛИЦОВКА БРОНЯ - пр.	Нов
5	ГРЕДА / МОСТ ОКАЧВАНЕ ОС - пр.	Нов
6	КОНЗОЛА ЗАХВАЩАНЕ ПРЕДЕН МОСТ* - г.	Нов

