

Данни за увреденото МПС:

шаси №

A 0699

двигател №

рег.№

год. произв.

2012

скор. кутия

виг

РЕМАРКЕТА

обем на

см3

марка

PRK

двигателя

кВ

модел

DVUOSNO

мощност

брой места

тип

каросерия

гориво

брой врати

тип боя

№	Детайл	Степен
1	ЩОРА ЛЯВА*	Нов
2	ЩОРА ДЯСНА*	Нов
3	ЩОРА ТАВАН*	Нов
4	КОЛОНА ЗАДНА ЛЯВА*	Нов
5	КОЛОНА ЗАДНА ДЯСНА*	Нов
6	ПРЕДЕН БОРД*	Нов
7	МЕХАНИЗЪМ ЩОРА ТАВАН*	Нов
8	ГРЕДА НАДЛЪЖНА ГОРНА ЛЯВА*	Нов
9	ГРЕДА НАДЛЪЖНА ГОРНА ДЯСНА*	Нов
10	ВРАТА ОТЗАД ЛЯВА*	Нов
11	СТОП ЛЯВ*	Нов
12	СТОП ДЕСЕН*	Нов
13	БРОНЯ ЗАДНА*	Нов
14	ВРАТА ОТЗАД ДЯСНА* Открадната от мястото на ПТП	Липсва
15	ЕЛ. ТАБЛО*	Нов

