

Данни за увреденото МПС:
 шаси № 09216
 двигател № G16B615479
 рег. №

год. произв.	2001	скор. кутия	
обем на двигателя	1590 cm ³	брой места	4
мощност	069 kW	брой врати	
гориво	Бензин	тип боя	Металик СВЕТЛО СІВ МЕТАЛІК

№	Детайл	Степен
1	КАПАК - пр.	Нов
2	РАДИАТОР ВОДЕН - пр.	Нов
3	КАЛНИК - пр. л.	Нов
4	КАЛНИК - пр. г.	Нов
5	БРОНЯ - ОБЛИЦОВКА - пр.	Нов
6	ФАР - БЛОК КОМБИНИРАНИ СВЕТЛИНИ - пр. л.	Нов
7	ФАР - БЛОК КОМБИНИРАНИ СВЕТЛИНИ - пр. г.	Нов
8	ПОДКАЛНИК ПЛАСТМАСОВ - л.	Нов
9	ПОДКАЛНИК ПЛАСТМАСОВ - г.	Нов
10	РЕШЕТКА - КАПАК - пр.	Нов
11	метална рамка над радиатори*	Нов
12	метална греда зад предна броня*	Нов
13	рог ляв*	Нов
14	рог десен*	Нов
15	дифузьор радиатор*	Нов
16	СТЪКЛО ОГЛЕДАЛО - ВРАТА - г. пр. стъкло	Нов

(A) [] № 1

(E) 09216

(D) ЛЕКАВТОМОБИЛ
MOTOR CAR

(D.1) СУЗУКИ ГРАНД ВІТАРА
SUZUKI GRAND VITARA

(D.2) ***

(D.3) ***

(K) ***

(R) СВЕТЛО СІВ МЕТАЛІК
LIGHT GREY METALLIC

(A) []

ДУБЛИКАТ

(J) M1G (B) 05.01.2001 (I) 30.08.2019 (H)

(G) 1236 (F.1) 1750 (F.2) 1750 (F.3) 3380

(O.1) 1600 (O.2) *** (L) 2 (M) ***

(N.1) 820 (N.2) 1080 (N.3) *** (N.4) ***

(N.5) *** (Q) *** (P.1) 1590 (P.2) 60

(P.3) БЕНЗИН (PETROL)

(S.1) 3x1 (S.2) *** (U.1) 88 (U.2) 3900

(V.1) *** (V.2) *** (V.3) *** (V.4) ***

(V.6) *** (V.7) *** (V.8) *** (V.9) EURO 2

[]

№ []