

Данни за увреденото МПС:шаси № **68689**двигател № **DHF 053248**вид **ЛЕК АВТОМОБИЛ**марка **SKODA**модел **ОСТАВИА**

тип

каросерия

год. произв.

2021

обем на

1498 cm³

двигателя

96 kW

мощност

гориво

Природен Газ

скор.кутия

брой места

5

брой врати

5

тип боя

СИВ

№	Увреден детайл	Степен
1	БРОНЯ - ОБЛИЦОВКА - пр.	Нов
2	КАПАК - пр.	Нов
3	КАЛНИК - пр. л.	Нов
4	ВРАТА - л. пр.	Нов
5	ФАР - БЛОК КОМБИНИРАНИ СВЕТИНИ - пр. л.	Нов
6	ФАР ЗА МЪГЛА - пр. л. дол.	Нов
7	РЕШЕТКА - КАПАК - пр.	Нов
8	Лайстна хромирана в решетка радиаторна*	Нов
9	РЕШЕТКА В ОБЛИЦОВКА НА БРОНЯ - пр. л. дол.	Нов
10	ПОДКАЛНИК ПЛАСТМАСОВ - л.	Нов
11	РЕЗЕРВОАР ЗА ТЕЧНОСТ ЧИСТАЧКИ - СЪКЛО - пр.	Нов
12	ДЖАНТА АЛУМИНИЕВА - пр. л. 17"	Нов, ЗА ВРЪЩАНЕ
13	НОСАЧ - ОКАЧВАНЕ НА КОЛЕЛО - л. дол. напр.	Нов
14	ШЕНКЕЛ - л.	Нов
15	АМОРТИСЬОР - ОКАЧВАНЕ КОЛЕЛО - пр. л.	Нов
16	КАПАК ОГЛЕДАЛО - л.	Боя
17	Лайстна водобранна врата предна лява*	Нов
18	ПРАГ - л. ср. ч. цял	Нов
19	КОЛОНА - л. ср. ч.	Ремонт, часове: 1

№	Увреден детайл	Степен
20	ВЪЗГЛАВНИЦА ВЪЗДУШНА - л. пр. гор.	Нов
21	ВЪЗГЛАВНИЦА ВЪЗДУШНА - г. пр. гор.	Нов
22	ВЪЗГЛАВНИЦА ВЪЗДУШНА - л. пр. дол.	Нов
23	ВЪЗГЛАВНИЦА ВЪЗДУШНА - "ЗАВЕСА" - л.	Нов
24	ВЪЗГЛАВНИЦА ВЪЗДУШНА - В СЕДАЛКА - л. пр.	Нов
25	ВЪЗГЛАВНИЦА ВЪЗДУШНА - "ЗАВЕСА" - г.	Нов
26	ОБЛИЦОВКА ИНТЕРИОРНА - ТАВАН	Нов
27	Тапицерия облегалка седалка предна лява*	Нов
28	Дунапрен облегалка седалка предна лява*	Нов
29	ЛАЙСТНА ДЕКОРАТИВНА В ОБЛИЦОВКА БРОНЯ - пр. л. хром	Нов
30	Ел. инсталация предна броня*	Нов
31	СЕНЗОР ПАРКТРОНИК - ОБЛИЦОВКА БРОНЯ - пр. л. + държач	Нов
32	СПОЙЛЕР - ОБЛИЦОВКА БРОНЯ - пр.	Нов
33	РЕШЕТКА В ОБЛИЦОВКА НА БРОНЯ - пр. ср. ч.	Нов
34	Въздуховод ляв в предна броня *	Нов
35	Вежда фар за мъгла лява*	Нов
36	ДЪРЖАЧ - ОБЛИЦОВКА БРОНЯ - пр. л. PVC в броня	Нов
37	Щит фар ляв* Метален	Нов
38	ГУМА - пр. л. Michelin Primacy 205/55/17 год 4120	Нов, годност: 72%
39	Кора вертикална калник преден ляв*	Нов
40	ГРЕДА МЕЖДУ РОГОВЕ - пр. Горна	Нов
41	ГРЕДА МЕЖДУ РОГОВЕ - пр. Долна	Нов
42	Букси* 4 бр.	Нов
43	ДЪРЖАЧ - ОБЛИЦОВКА БРОНЯ - пр. л.	Нов
44	КОЛОНА - л. пр.	Нов
45	Основа калник преден ляв* - л.	Нов
46	Трезер преден ляв* - л. 2 части	Нов

№	Увреден детайл	Степен
47	Конзола калник преден ляв* - л. 5 бр.	Нов
48	Държач фар ляв*	Нов
49	Капак рог ляв* Преден	Нов
50	Амортисьор преден капак ляв*	Нов
51	ПАНТА КАПАК - пр. л. 2 бр.	Нов
52	ПАНТА КАПАК - пр. г. 2 бр.	Нов
53	БИАЛЕТА - пр. л.	Нов
54	ПОЛУВАЛ - пр. л.	Нов
55	Кабел ABS ляв* - л.	Нов
56	МАРКУЧ СПИРАЧЕН КЪМ АПАРАТ СПИРАЧЕН - л.	Нов
57	Кора под купе лява* - л.	Нов
58	КОРА ПОД ДВИГАТЕЛ	Нов
59	Кора колона предна лява* - л.	Нов
60	Кора колона предна дясна* - г.	Нов
61	Кора колона средна лява* - г. Горна	Нов
62	Рамка р-ри*	Нов
63	ЖИЛО ОТКЛЮЧВАЩ МЕХАНИЗЪМ НА КАПАК - пр.	Нов
64	Кутия въздушен филтър*	Нов
65	Основа акумулатор*	Нов
66	Капак кутия бушони*	Нов
67	Въздуховод пред р-ри ляв*	Нов
68	Кора под челно стъкло*	Нов
69	КАЛНИК - пр. г.	Ремонт, часове: 1
70	ТАВАН	Ремонт, часове: 2
71	КАЛНИК - зад. л.	Ремонт, часове: 1
72	Кора врата предна лява* - л.	Нов
73	Лайстна водобранна врата задна лява* - л. дол.	Нов

№	Увреден детайл	Степен
74	ИЗОЛАЦИЯ НА КАПАК - пр.	Нов
75	Насрешник преден капак ляв*	Нов
76	Ключалка преден капак лява*	Нов
77	УПЛЪТНЕНИЕ НА КАПАК - л.	Нов
78	Подкалник преден ляв долна част метален*	Ремонт, часове: 1
79	Електронен блок фар ляв*	Нов
80	КОЛАН ПРЕДПАЗЕН - СЕДАЛКА - л. пр.	Нов
81	КОЛАН ПРЕДПАЗЕН - СЕДАЛКА - г. пр.	Нов
82	КОЛАН ПРЕДПАЗЕН - СЕДАЛКА - л. заг.	Нов
83	КОЛАН ПРЕДПАЗЕН - СЕДАЛКА - г. заг.	Нов
84	СЕНЗОР ЗА УДАР ЧЕЛЕН - "AIRBAG" СИСТЕМА - пр.	Нов

