

Данни за увреденото МПС:

шаси № 48208

двигател № 1KR9022654

вид	ЛЕК АВТОМОБИЛ	год. произв.	2020	скор. кутия	
марка	TOYOTA	обем на двигателя	998 cm ³	брой места	4
модел	AUGO	мощност	053 kW	брой врати	5
тип		гориво	Бензин	тип боя	БЯЛ
каросерия					

№	Детайл	Степен
1	СПОЙЛЕР ПРЕДНА БРОНЯ*	Нов
2	ЛАЙСТНА ПРЕДНА БРОНЯ*	Ремонт, часове: 0.3
3	КАПАК ДЕКОРАТИВЕН ДЕСЕН ПРЕДНА БРОНЯ* МАТ	Боя
4	ВОДАЧ ПРЕДНА БРОНЯ*	Липсва
5	КАЛНИК ПРЕДЕН ЛЯВ*	Ремонт, часове: 1
6	ПОДКАЛНИК ПРЕДЕН ЛЯВ РВС*	Нов
7	ПОДКАЛНИК ПРЕДЕН ДЕСЕН РВС*	Нов
8	ПАНТА ПРЕДЕН КАПАК ДЯСНА*	Нов
9	ПАНТА ПРЕДЕН КАПАК ЛЯВА*	Ремонт, часове: 0.3
10	ОСНОВА ПАНТА ДЯСНА*	Ремонт, часове: 0.3
11	СТОЙКИ КАЛНИК ПРЕДЕН ДЕСЕН - 3 бр.*	Нов
12	ОСНОВА КАЛНИК ПРЕДЕН ДЕСЕН*	Ремонт, часове: 1
13	ЪГЪЛ ЧЕЛНО СЪГЪЛ ДЕСЕН*	Нов
14	МИГАЧ СТРАНИЧЕН ДЕСЕН*	Нов
15	ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ ДЕСЕН СТРАНИЧЕН МИГАЧ *	Ремонт, часове: 0.2
16	КОРА ПОД РАДИАТОР*	Нов
17	АБСОРБЕР ПРЕДНА БРОНЯ*	Нов
18	ФАР ДЕСЕН*	Нов
19	БУКСА УМИВАТЕЛ СЪГЪЛ*	Липсва
20	ЕЛ. ПОМПИ УМИВАТЕЛ - 2 бр.*	Нов
21	КАЗАН УМИВАТЕЛ*	Нов
22	ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ ПРЕДНА ДЯСНА ЧАСТ*	Ремонт, часове: 1
23	ЛАЙСТНА КАЛНИК ПРЕДЕН ДЕСЕН*	Нов

№	Детайл	Степен
24	ВРАТА ПРЕДНА ДЯСНА*	Нов
25	ПАНТА ГОРНА ВРАТА ПРЕДНА ДЯСНА*	Нов
26	ПАНТА ДОЛНА ВРАТА ПРЕДНА ДЯСНА*	Ремонт, часове: 0.3
27	КОЛОНА ПРЕДНА ДЯСНА*	Ремонт, часове: 0.3
28	ОГЛЕДАЛО ДЯСНО*	Нов
29	РАМКА РАДИАТОР*	Ремонт, часове: 0.5
30	ДЖАНТА СТОМАНЕНА - пр. г. 15 "	Нов
31	ТАС - пр. г.	Нов
32	НОСАЧ ДОЛЕН ДЕСЕН*	Нов
33	ГРЕДА ПРЕДЕН МОСТ*	Нов
34	КОРМИЛНА ЩАНГА ДЯСНА*	Нов

