

Данни за увреденото МПС:

шаси № 33589

двигател № DAD739409

Вид	ЛЕК АВТОМОБИЛ	год. произв.	2019	скор.кутия	
марка	SKODA	обем на	1498 cm ³	брой места	5
модел	OCTAVIA	двигателя	110 kW	брой врати	5
тип		мощност	Бензин	тип боя	Металик КАФЯВ
каросерия		гориво			

№	Увреден детайл	Степен
1	БРОНЯ - ОБЛИЦОВКА - пр.	Нов
2	КАЛНИК - пр. л.	Нов
3	ПРАГ - л. ср. ч.	Нов
4	ВЪЗГЛАВНИЦА ВЪЗДУШНА - "ЗАВЕСА" - л.	Нов
5	ВРАТА - л. зад.	Нов
6	ВРАТА - л. пр.	Нов
7	ПОДКАЛНИК ПЛАСТМАСОВ - л. пр.	Нов
8	ФАР - БЛОК КОМБИНИРАНИ СВЕТИНИ - пр. л.	Нов
9	Основа калник метална* - л. пр.	Ремонт, часове: 3
10	Рамка радиатори*	Нов
11	Решетка халоген* - л.	Нов
12	КАПАК - пр.	Боя
13	Спойлер предна броня* - пр. дол.	Нов
14	ТАБЛО АРМАТУРНО - ср. ч.	Нов
15	Колонка PVC(челно стъкло)* - л.	Нов
16	Седалка* - л. арматура	Нов
17	Тапицерия облегалка* - л. пр.	Нов
18	Вложка облегалка* - л.	Нов
19	Айрбаг - седалка* - л. Айрбаг облегалка з. лява	Нов

№	Увреден детайл	Степен
20	КОЛАН ПРЕДПАЗЕН - СЕДАЛКА - л. пр.	Нов
21	Airbag - облегалка* - л.	Нов
22	Управление-въздушни възглавници*	Нов
23	Тапицерия-таван* - гор.	Нов
24	Панти-предна врата-2бр.* - л.	Нов
25	Тонколони-врата* - л.	Нов
26	Стъклоповдигач* - л.	Нов
27	Стъкло-врата* - л.	Нов
28	Ветробранна лайсна гумена-външна* - л.	Нов
29	Лайсна PVC вътрешна на стъкло* - л.	Нов
30	Гумено уплътнение* - л.	Нов
31	Колонка пиано лак-предна врата* - л.	Нов
32	Заклучващ механизъм-врата* - л. пр.	Нов
33	Дръжка-врата* - л. пр.	Нов
34	Обтегач-врата* - л.	Нов
35	Датчик Airbag-врата* - л. пр.	Нов
36	Кора-врата* - л. пр.	Нов
37	Шумоизолиращо капаче-обтегач* - л.	Нов
38	Шумоизолиращи лепенки-врата* - л.	Нов
39	НОСАЧ - ОКАЧВАНЕ НА КОЛЕЛО - л. пр.	Нов
40	АМОРТИСЬОР - ОКАЧВАНЕ КОЛЕЛО - пр. л.	Нов
41	ШЕНКЕЛ - л. пр.	Нов
42	НАКРАЙНИК ШАРНИРЕН - ЩАНГА КОРМИЛНА - пр. л.	Нов
43	Предна колонка-средна част* - л. пр.	Нов
44	Предна колонка-вътрешна част* - л.	Ремонт, часове: 2.5
45	Средна колонка(средна част)* - л. ср. ч.	Нов
46	Средна колонка(вътрешна част)* - л. ср. ч.	Ремонт, часове: 2.5

№	Увреден детайл	Степен
47	КАЛНИК - зад. л.	Ремонт, Правъозълник 30 x 20
48	ТАВАН - ср. ч.	Ремонт, Правъозълник 20 x 30
49	Вътрешен праг* - л.	Ремонт, часове: 3
50	Пог (купе)* - л. пр.	Ремонт, часове: 2
51	Конзоли-седалка(пог)* - л.	Ремонт, часове: 1
52	Метални държачи-калник* - л. пр.	Нов
53	Гумено уплътнение рамка-врата* - л. пр.	Нов
54	Фолио-калник* - л.	Нов
55	Държач(скоба) -предна броня* - л.	Нов
56	Airbag-предна седалка* - л. пр. облегалка	Нов
57	Капаче-Външно(патрон)* - л. пр.	Нов
58	Колан* - г. преден	Нов
1	ОГЛЕДАЛО ВЪНШНО - л. пр.	
2	Скоба предна броня* - л.	
3	Колан* - г. пр.	
4	Патрон PVC* - л.	
5	ДЖАНТА АЛУМИНИЕВА - пр. л. 6.5Jx16 ET46 ALCATRAZ	
6	Среден праг* - ср. ч. пр.	
7	Скоба предна броня-лява* - л. пр.	
8	Колан* - г.	

№	Увреден детайл
9	Патрон-брава* - л.
10	ДЖАНТА АЛУМИНИЕВА - пр. л. 6.5x16,ET46 ALCATRAZ
11	Патрон-брава* - л.
12	Airbag - сегалка* - л.

