

## Данни за увреденото МПС:

шаси №	69636				
двигател №	GY69636				
вид	ЛЕК АВТОМОБИЛ				
марка	FORD	год. произв.	2016	скор.кутия	
модел	CONNECT	обем на двигателя	998 cm <sup>3</sup>	брой места	2
тип		мощност	074 kW	брой врати	
каросерия		гориво	Бензин	тип боя	БЯЛ

№	Увреден детайл	Степен
1	КАЛНИК - заг. л.	Нов
2	ВРАТА - л. пр.	Нов
3	ВЪЗГЛАВНИЦА ВЪЗДУШНА - В СЕДАЛКА - л. пр.	Нов
4	ЛАЙСНА ПРЕДНА ЛЯВА ВРАТА* - л.	Нов
5	ЛАЙСНА ЗАДЕН ЛЯВ КАЛНИК* - л.	Нов
6	РАМКА НА ПРЕДНА ЛЯВА ВРАТА* - л.	Ремонт, степен: 3
7	ДРЪЖКА ВРАТА - л. пр. ВЪТРЕШНА ЧАСТ	Нов
8	БРАВА* - л. ПРЕДНА ЛЯВА ВРАТА	Нов
9	СТЪКЛОПОВДИГАЧ* - л. ПРЕДНА ЛЯВА ВРАТА	Нов
10	ТАПИЦЕРИЯ* - л. ОБЛЕГАЛКА ШОФЬОРСКА СЕДАЛКА	Нов
11	ПРЕДПАЗЕН КОЛАН* - л.	Нов
12	ПРЕДПАЗЕН КОЛАН* - г.	Нов

(A) [REDACTED] № [REDACTED]

(E) [REDACTED] 69636

(D) **ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ**  
**TRUCK**


(D.1) **ФОРД ТРАНЗИТ КУРИЕР**  
**FORD TRANSIT COURIER**

(D.2) **JN8 SFCD1W 2BDAMD**

(D.3) **ТРАНЗИТ КУРИЕР**  
**TRANSIT COURIER**

(K) **e13\*2007/46\*1349\*06**

(R) **БЯЛ**  
**WHITE**

(Δ)  **МЕХАНИЧНО**  
**MECHANIC**

(J) N1 (B) 19.12.2016 (I) 01.04.2021 (H)

(G) 1308 (F.1) 1765 (F.2) 1765 (F.3) 2675

(O.1) 910 (O.2) 640 (L) 2 (M) 2489

(N.1) 915 (N.2) 960 (N.3)\*\*\* (N.4)\*\*\*


(N.5)\*\*\* (Q) \*\*\* (P.1) 998 (P.2) 74

(P.3) **БЕНЗИН (PETROL)**

(S.1) 1+1 (S.2)\*\*\* (U.1) 72 (U.2) 3750

(V.1) 0.293 g/km (V.2) 0.051 g/km (V.3) 0.041 g/km (V.4)\*\*\*

(V.6)\*\*\* (V.7) 120 (V.8) 5.3000 (V.9) EURO 6B



№ [REDACTED]