

**Данни за увреденото МПС:**шаси № **88466**  
двигател № **A3171186GZFX0617**

Вид	ЛЕК АВТОМОБИЛ	год. произв.	2017	скор.кутия	
марка	OPEL	обем на	1598 cm <sup>3</sup>	брой места	5
модел	ASTRA	двигателя	100 kW	брой врати	5
тип		мощност	Дизел	тип боя	ЧЕРЕН
каросерия		гориво			

№	Увреден детайл	Степен
1	КАЛНИК - пр. л.	Нов, ЗА ВРЪЩАНЕ
2	ПАНЕЛ - зад. л.	Нов, ЗА ВРЪЩАНЕ
3	ВРАТА - г. пр. Необорудвана	Нов, ЗА ВРЪЩАНЕ
4	СТЪКЛО ПОДВИЖНО - ВРАТА - г. пр. Фабрично	Нов
5	ОГЛЕДАЛО ВЪНШНО - г. пр. Корпус	Нов
6	ВРАТА - л. пр. Необорудвана	Нов, ЗА ВРЪЩАНЕ
7	ВРАТА - л. зад. Необорудвана	Нов, ЗА ВРЪЩАНЕ
8	СТЪКЛО ПОДВИЖНО - ВРАТА - л. пр. Фабрично	Нов
9	ОГЛЕДАЛО ВЪНШНО - л. пр. Комплект	Нов
10	СТЪКЛО НЕПОДВИЖНО - ВРАТА - л. пр.	Нов, БЕЗ БОЯ
11	ОБЛИЦОВКА ИНТЕРИОРНА - ВРАТА - л. пр.	Нов, БЕЗ БОЯ
12	КАПАК ОГЛЕДАЛО - г.	Нов
13	Водач на стъкло пр гясна врата *	Нов, БЕЗ БОЯ
14	Водач на стъкло пр лява врата *	Нов, БЕЗ БОЯ
15	МИГАЧ СТРАНИЧЕН - КАЛНИК - пр. л.	Нов
16	ДРЪЖКА ВРАТА - л. пр. Вън.	Боя
17	ДРЪЖКА ВРАТА - л. зад. Вън.	Боя
18	ВОДОБРАННА ЛАЙСНА ВРАТА * - л.	Нов
19	СТОП - БЛОК КОМБИНИРАНИ СВЕТЛИНИ - зад. л.	Нов

№	Увреден детайл	Степен
20	БРОНЯ - ОБЛИЦОВКА - заг.	Ремонт, часове: 1.5
21	ОСНОВА ПАНЕЛ ЛЯВ* - Л.	Нов
22	ПОДКАЛНИК ПЛАСТМАСОВ - Л.	Нов
23	ЛАЙСНА ПАНЕЛ ЛЯВ ХРОМ* - Л. - ХРОМ	Нов, БЕЗ БОЯ

