

MINI Service



No документ Дата издаване

Място на издаване София
 Дата
 дан.събитие/Плащане
 Поръчка
 Шаси 59049
 Рег.No
 Модел
 Километри 10801
 Първа регистр.

Номенкл.Номер	Описание			
24	основа спойлер горен ляв	Брой	1.00	
25	Спойлер ляв горен	Брой	1.00	1
26	Спойлер десен горен	Брой	1.00	1
27	Спойлер ляв над фар	Брой	1.00	
28	Спойлер десен над фар	Брой	1.00	
29	Щипка (тех)	Брой	8.00	
3	Горен мост вилка	Брой	1.00	4
30	Гайка (TEX)	Брой	6.00	
31	Болт рогатка	Брой	4.00	
32	46638568781BHS Нит гайка (тех)	Брой	5.00	
33	Рогатка	Брой	1.00	2
34	Държач фар	Брой	1.00	
35	Спойлер долен карбон 1/2	Брой	1.00	2
36	Спойлер долен карбон 2/2	Брой	1.00	2
37	Степенка дясна предна	Брой	1.00	1
38	Стикер (спойлер над фар)	Брой	1.00	
39	Стикер	Брой	1.00	1
4	Гайка лагери вилка (TEX)	Брой	2.00	
40	Стикер	Брой	1.00	1
41	Стикер	Брой	1.00	
42	Стикер	Брой	1.00	
43	Стикер	Брой	1.00	
44	Стикер	Брой	1.00	
45	Стикер	Брой	1.00	
46	Огледало ляво	Брой	1.00	
47	Огледало дясно	Брой	1.00	
48	Дюбел тех	Брой	2.00	
49	Електрическа инсталация Табло и фарове	Брой	1.00	
5	Шайба лагер вилка (TEX)	Брой	2.00	
50	ФАР	Брой	1.00	
51	Мигач заден ляв	Брой	1.00	
52	Моторрад Hand Protectors	Брой	1.00	
53	Преден калник карбон	Брой	1.00	
54	Капак седалка*-зад. карбон	Брой	1.00	
55	Слюда	Брой	1.00	
6	лагер вилка	Брой	2.00	
7	Амортисьор ляв	Брой	1.00	
8	Амортисьор десен	Брой	1.00	
9	Пин гоерн мост (TEX)	Брой	2.00	

№

(A) 59049

(E)
 (D) МОТОЦИКЛЕТ
 MOTORCYCLE

(D.1) БМВ С 1000 РР
 BMW S 1000 RR

(D.2) 2R99 0E61 AG2

(D.3) С 1000 РР
 S 1000 RR

(K) e1*168/2013*00091*05

(R) БЯЛ
 WHITE

(Δ)  ***

(J) L3e-A3

(B) 08.09.2023

(I) 04.05.2026

(H)

(G) 197

(F.1) 407

(F.2) 407

(F.3) ****

(O.1) ***

(O.2) ***

(L) 2

(M) 1457

(N.1) 180

(N.2) 270

(N.3) ***

(N.4) ***

(N.5) ***

(Q) 0.78

(P.1) 999

(P.2) 154

(P.3) БЕНЗИН (PETROL)

(S.1) 1

(S.2) ***

(U.1) 98

(U.2) 6875

(V.1) 0.105 g/km

(V.2) 0.030 g/km

(V.3) 0.015 g/km

(V.4) ***

(V.6) ***

(V.7) ***

(V.8) ***

(V.9) EURO 5



№

СТАНОВИЩЕ

Във връзка с извършващ се ремонт в сервиза на „Ауто Бавария“ ООД в следствие на настъпило застрахователно събитие, по претенция щета № _____ на мотоциклет **BMW MOTORRAD** модел **S 1000 RR / K67** с номер на рама _____ и регистрационен № _____, Ви информирам, че детайл Рама е увреден.

Основната рамка е конструктивен и носещ елемент на мотоциклета, при производството на който са заложени специфични технологични процеси и параметри, определящи нейната здравина, геометрия, устойчивост и безопасност при експлоатация. Поради спецификата на конструкцията и производствения процес, не се допуска извършване на локални ремонтни дейности, включително ремонтно боядисване на рамката, когато е нарушено нейното повърхностно покритие вследствие на механично въздействие/повреда. Допълнителна обработка, шлайфане, локално нагриване, заваряване или пребоядисване извън предвидения от производителя технологичен процес може да промени характеристиките на материала и защитното покритие и не може да гарантира запазването на конструктивната якост, геометрия и дълготрайност на детайла.

Тези специфики в изработването на рамата водят до невъзможност същата да бъде боядисана. Според качествените стандарти на производителя **BMW AG** и гореизброените факти се налага подмяната на детайл Рама с нов.

С уважение,

