

Данни за увреденото МПС:

шаси №

44772

двигател №

Вид **ВЛЕКАЧ**
 марка **DAF**
 модел **XF 105.460**
 тип

год. произв.
 обем на
 двигателя
 мощност
 гориво

2017
12902 cm³
340 kW
Дизел

скор.кутия

брой места

брой врати

тип боя

2**2****Металик БЯЛ**

№	Увреден детайл	Степен
1	БРОНЯ - ОБЛИЦОВКА - пр. метална	Нов
2	КАПАК - пр. външна част	Нов
3	КАПАК - пр. вътрешна част	Нов
4	ФАР - БЛОК КОМБИНИРАНИ СВЕТЛИНИ - пр. л.	Нов
5	ФАР - БЛОК КОМБИНИРАНИ СВЕТЛИНИ - пр. г.	Нов
6	ФАР ЗА МЪГЛА - пр. л.	Нов
7	ФАР ЗА МЪГЛА - пр. г.	Нов
8	СТЪКЛО - пр. ,	Нов
9	РЕШЕТКА - КАПАК - пр.	Нов
10	ГРЕДА ЗАД ПРЕДНА БРОНЯ* - пр.	Нов
11	СТЕПЕНКА ПРЕДНА ЛЯВА ДОЛНА* - л. пр. гол.	Нов
12	СТЕПЕНКА ПРЕДНА ДЯСНА ДОЛНА* - г. пр. гол.	Нов
13	СТЪПАЛО СТЕПЕНКА ПРЕДНА ДЯСНА ДОЛНА* - г. пр.	Нов
14	СТЪПАЛО СТЕПЕНКА ПРЕДНА ЛЯВА ДОЛНА* - л. пр.	Нов
15	АМОРТИСЬОР НА КАПАК - пр. л.	Нов
16	АМОРТИСЬОР НА КАПАК - пр. г.	Нов
17	ВЪЗГЛАВНИЦА ВЪЗДУШНА НА ПРЕДЕН КАПАК* - л. пр.	Нов
18	ВЪЗГЛАВНИЦА ВЪЗДУШНА НА ПРЕДЕН КАПАК* - г. пр.	Нов
19	ТОРСИОННА ЩАНГА* - пр.	Нов
20	ВЪЗДУХОВОД ПРЕД РАДИАТОРИ* - л. пр.	Нов
21	ВЪЗДУХОВОД ПРЕД РАДИАТОРИ* - г. пр.	Нов

№	Увреден детайл	Степен
22	РАДИАТОР ВОДЕН - пр.	Нов
23	ИНТЕРКУЛЕР - пр.	Нов
24	КОНДЕНЗАТОР КЛИМАТИК - пр.	Нов
25	БУЗА ПРЕДНА ЛЯВА* - л. пр.	Нов
26	БУЗА ПРЕДНА ДЯСНА* - г. пр.	Нов
27	ТРЪБИ КЛИМАТИК ВИСОКО НАЛАГАНЕ* - пр.	Нов
28	ТРЪБИ КЛИМАТИК НИСКО НАЛАГАНЕ* - пр.	Нов
29	КОНЗОЛА ШАСИ* - л. пр.	Нов
30	КОНЗОЛА ШАСИ* - г. пр.	Нов
31	РАМА* - ср. ч.	Нов
32	КАЛНИК - заг. г. ЗАДНА ЧАСТ	Нов
33	КАЛНИК - пр. г. ЗАДНА ЧАСТ	Нов
34	РЕШЕТКА КАТАЛИЗАТОР* - г. ср. ч.	Нов
35	ЛЯВ ГОРЕН СПОЙЛЕР КАБИНА* - л. гор.	Нов
36	ДЕСЕН ГОРЕН СПОЙЛЕР КАБИНА* - г. гор.	Нов
37	ГОРЕН НАПРЕЧЕН СПОЙЛЕР КАБИНА* - гор. напр.	Нов

