

Данни за увреденото МПС:шаси № 70016
двигател № FL70016

| | | | | | |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|-----|
| Вид | ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | год. произв. | 2015 | скор.кутия | |
| марка | FORD | обем на двигателя | 2198 cm ³ | брой места | 3 |
| модел | TRANSIT | мощност | 92 kW | брой врати | 4 |
| тип | | гориво | Дизел | тип боя | БЯЛ |

| № | Увреден детайл | Причина |
|----|--|---|
| 1 | БРОНЯ - ОБЛИЦОВКА - пр. долна част | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |
| 2 | СТЪКЛО - пр. - | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |
| 3 | КАПАК - пр. | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |
| 4 | КАЛНИК - пр. г. | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |
| 5 | ФАР - БЛОК КОМБИНИРАНИ СВЕТЛИНИ - пр. г. | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |
| 6 | ДЖАНТА СТОМАНЕНА - пр. г. - | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |
| 7 | КАЛНИК - зад. г. | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |
| 8 | ДЖАНТА СТОМАНЕНА - зад. г. - | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |
| 9 | ВРАТА - г. пр. | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |
| 10 | ВРАТА - г. зад. | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |
| 11 | СТЪКЛО ОГЛЕДАЛО - ВРАТА - г. пр. голямо | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |
| 12 | ОГЛЕДАЛО ВЪНШНО - г. пр. корпус | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |
| 13 | ОБЛИЦОВКА ПРАГ - ПЛАСТМАСОВА - г. ср. ч. | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |

| № | Увреден детайл | Причина |
|----|---------------------------------------|---|
| 14 | МИГАЧ В ОГЛЕДАЛО - ВРАТА - ср. ч. г. | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |
| 15 | БРОНЯ - ОБЛИЦОВКА - пр. горна част | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |
| 16 | лайсна панел* - г. зад. предна | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |
| 17 | лайсна панел* - г. зад. задна | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |
| 18 | ВЕЖДА ДЕКОРАТИВНА - КАЛНИК - г. зад. | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |
| 19 | стопер панел* - г. зад. | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |
| 20 | ПОДКАЛНИК МЕТАЛЕН - пр. г. | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |
| 21 | РАМКА ПР. ДЯСНА ВРАТА* - г. | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |
| 22 | ПРАГ - г. пр. | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |
| 23 | ОБЛИЦОВКА ПРАГ - ПЛАСТМАСОВА - г. пр. | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |
| 24 | ПРАГ - г. пр. ВЪТРЕШЕН | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |
| 25 | ОСНОВА ПРАГ* - г. пр. | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |
| 26 | КОЛОНА А* - г. пр. | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |
| 27 | КОЛОНА А* - г. пр. ВЪТРЕШНА | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |
| 28 | ПОД НА КУПЕ - г. пр. | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |
| 29 | ПАНЕЛ - зад. г. ДОЛНА ЧАСТ | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |
| 30 | ОСНОВА ПАНЕЛ* - г. зад. | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |
| 31 | НОСАЧ - ОКАЧВАНЕ НА КОЛЕЛО - г. пр. | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |
| 32 | АМОРТИСЬОР - ОКАЧВАНЕ КОЛЕЛО - пр. г. | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |
| 33 | ШЕНКЕЛ - г. пр. | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |

| № | Увреден детайл | Причина |
|----|------------------------------------|---|
| 34 | ГРЕДА ПРЕДЕН МОСТ* | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |
| 35 | ВЪЗГЛАВНИЦА ВЪЗДУШНА - л. пр. | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |
| 36 | КОЛАН ПРЕДПАЗЕН - СЕДАЛКА - л. пр. | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |
| 37 | КОЛАН ПРЕДПАЗЕН - СЕДАЛКА - г. пр. | Включен в поръчка без възлагане на ремонт |

