

Данни за увреденото МПС:

шаси № 00607

двигател № 10DYK4006132

рег. №

год. произв.

2003

скор. кутия

Автоматична

Вид

ЛЕК АВТОМОБИЛ

обем на

1997 cm3

двигателя

марка

CITROEN

мощност

080 kW

брой места

5

модел

C 5

гориво

Дизел

брой врати

тип

тип боя

Акрилна СВЕТЛО СИВ
МЕТАЛИК

каросерия

№	Детайл	Степен
1	БРОНЯ - ОБЛИЦОВКА - пр.	Нов
2	КАЛНИК - пр. г.	Нов
3	ФАР - БЛОК КОМБИНИРАНИ СВЕТЛИНИ - пр. г.	Нов
4	ДЪРЖАЧ - ОБЛИЦОВКА БРОНЯ - пр. г.	Нов
5	СПОЙЛЕР - ОБЛИЦОВКА БРОНЯ - пр.	Нов
6	ДЪРЖАЧ - ОБЛИЦОВКА БРОНЯ - пр. л.	Нов
7	ОБЛИЦОВКА ВОЛАН*	Нов
8	ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА-ВОЛАН*	Нов
9	КОЛАН ПРЕДПАЗЕН-ВОДАЧ*	Нов
10	ОБЛИЦОВКА АРМАТУРНО ТАБЛО*	Нов
11	ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА-АРМАТУРНО ТАБЛО*	Нов
12	КОЛАН ПРЕДПАЗЕН-ПРЕДНА ДЯСНА СЕДАЛКА*	Нов

При поискване на данни за увреденото МПС:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ REPUBLIC OF BULGARIA
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
MINISTRY OF INTERIOR
BG
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ - ЧАСТ II
VEHICLE REGISTRATION DOCUMENT - PART II
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION - FEUILLE II

(A) [REDACTED]
(E) [REDACTED] 00607
(D) ЛЕК АВТОМОБИЛ
MOTOR CAR
(D.1) СИТРОЕН Ц 5
CITROEN C 5
(D.2) *** DCRHZE
(D.3) 5DOOR HATCHBACK

(K) 02*98/14*0220*03
(B) 31.05.2003 (H)
(R) СВЕТЛО СИВ МЕТАЛИК
LIGHT GREY METALLIC
(I) 06.08.2012
(J) M1
N [REDACTED]