

## Данни за увреденото МПС:

шаси № 57473

двигател №

Вид	ЛЕК АВТОМОБИЛ	год. произв.	2018	скор. кутия	
марка	OPEL	обем на двигателя	1598 cm <sup>3</sup>	брой места	5
модел	INSIGNIA	мощност	100 kW	брой врати	5
тип		гориво	Дизел	тип боя	СИВ МЕТАЛИК
каросерия					

№	Детайл	Степен
1	ПОДКАЛНИК ПРЕДЕН ЛЯВ РУС*	Нов
2	СТОЙКА ФАР ЛЯВ*	Нов
3	РАМКА РАДИАТОР*	Нов
4	ВОДАЧ ЛЯВ ПРЕДНА БРОНЯ*	Нов
5	ОСНОВА КАЛНИК ПРЕДЕН ЛЯВ*	Ремонт, часове: 1
6	СТОЙКА ДОЛНА ЛЯВ ФАР*	Нов
7	ПАНТИ ПРЕДЕН КАПАК - 2 бр.*	Нов
8	ОСНОВА ПРЕДНА БРОНЯ*	Нов
9	АБСОРБЕР ПРЕДНА БРОНЯ*	Нов
10	МАРКУЧ ВАКУУМ*	Нов
11	РАМКА ЗАДНА ЛЯВА ВРАТА*	Нов
12	ПОД БАГАЖНИК*	Нов
13	ОСНОВА ПАНЕЛ ЗАДЕН ЛЯВ*	Нов
14	ОСНОВА КАЛНИК ЗАДЕН ЛЯВ ВЪТРЕШНА*	Нов
15	ОСНОВА ПАНЕЛ ЗАДЕН ДЕСЕН*	Нов
16	ОСНОВА КАЛНИК ЗАДЕН ДЕСЕН ВЪТРЕШНА*	Нов
17	ПРЕСТИЛКА ЗАДНА*	Нов
18	ГРЕДА ЗАДНА ПРЕСТИЛКА*	Нов
19	УПЛЪТНИТЕЛ ЗАДЕН КАПАК*	Нов
20	ВОДАЧ ЗАДНА БРОНЯ СРЕДЕН*	Нов
21	ВОДАЧ ЗАДНА БРОНЯ ЛЯВ ВЪТРЕШЕН*	Нов
22	ВОДАЧ ЗАДНА БРОНЯ ДЕСЕН*	Нов
23	ВОДАЧ ЗАДНА БРОНЯ ДЕСЕН ВЪНШЕН*	Нов

№	Детайл	Степен
24	ТЕГЛИЧ k-m*	Нов
25	РОГ ЗАДЕН ДЕСЕН*	Нов
26	РОГ ЗАДЕН ЛЯВ*	Нов
27	ЛАЙСТНА ХРОМ ЗАДЕН ДЕСЕН ПАНЕЛ*	Нов
28	СТОЙКА МОТОР ЗАДНА ЧИСТАЧКА*	Нов
29	ЕМБЛЕМА ЗАДНА*	Нов
30	НАДПИС ЗАДЕН*	Нов
31	ОБЛИЦОВКА ВРАТА ОТЗАД*	Нов
32	ИЗОЛАЦИЯ КАЛНИК ЗАДЕН ЛЯВ*	Нов
33	ИЗОЛАЦИЯ КАЛНИК ЗАДЕН ДЕСЕН*	Нов
34	ОБЛИЦОВКА ЗАДНА ПРЕСТИЛКА*	Нов
35	ТАВАН КУПЕ*	Ремонт, часове: 2
36	РАМКА ЗАДНА ДЯСНА ВРАТА*	Нов
37	КОЛАН ПРЕДЕН ЛЯВ*	Нов
38	КОЛАН ПРЕДЕН ДЕСЕН*	Нов
39	КОЛАН ЗАДЕН ЛЯВ*	Нов
40	ЕЛ. БЛОК КОЛАНИ*	Нов
41	ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ ЗАДНА БРОНЯ*	Нов
42	ПАРКТРОНИК ВЪТРЕШЕН ЛЯВ*	Нов
43	БРОНЯ ПРЕДНА*	Нов
44	ПАНЕЛ ВЕНТИЛАЦИОННА ЗАДНА ДЯСНА КЛАПА*	Нов
45	СПОЙЛЕР ЗАДНА БРОНЯ*	Нов
46	ВЪЗДУХОЗАБОРНИЦИ ЛЕВИ - 2 бр.*	Нов
47	КОЛАН ЗАДЕН ДЕСЕН*	Нов

