

## Данни за увреденото МПС:


шаси № 16726

двигател №

вид	ВЛЕКАЧ	год. произв.	2011	скор.кутия	
марка	MERCEDES	обем на	см <sup>3</sup>	брой места	2
модел	1845	двигателя		брой врати	2
тип		мощност	кВ	тип боя	БЯЛ
		гориво			

№	Увреден детайл	Добавен на
1	КАПАК - пр.	06.02.2019
2	БРОНЯ - пр.	06.02.2019
3	СТЪКЛО - пр. ,	06.02.2019
4	РЕШЕТКА - КАПАК - пр.	06.02.2019
5	ФАР - БЛОК КОМБИНИРАНИ СВЕТЛИНИ - пр. л.	06.02.2019
6	ФАР ЗА МЪГЛА - пр. л.	06.02.2019
7	БЛЕНДА ДЕКОРАТИВНА ОКОЛО ФАР ЗА МЪГЛА - пр. л.	06.02.2019
8	ВРАТА - пр. л. долна част	06.02.2019
9	СТЕПЕНКА - пр. л.	06.02.2019
10	БРОНЯ - пр. л.	06.02.2019
11	КАЛНИК - пр. л.	06.02.2019
12	ФАР - БЛОК КОМБИНИРАНИ СВЕТЛИНИ - пр. г.	06.02.2019
13	ФАР ЗА МЪГЛА - пр. г.	06.02.2019
14	БЛЕНДА ДЕКОРАТИВНА ОКОЛО ФАР ЗА МЪГЛА - пр. г.	06.02.2019
15	ВРАТА - пр. г. долна част	06.02.2019
16	СТЕПЕНКА - пр. г.	06.02.2019
17	БРОНЯ - пр. г.	06.02.2019
18	КАЛНИК - пр. г.	06.02.2019
19	КАРОСЕРИЯ - ср. ч.	06.02.2019
20	СТЪКЛО ПОДВИЖНО - ВРАТА - л. пр. ,	06.02.2019
21	Спойлер* - г.	06.02.2019

№	Увреден детайл	Добавен на
22	гържач спойлер* - г.	06.02.2019
23	РЕЗЕРВОАР - ср. ч. г.	06.02.2019
24	РЕЗЕРВОАР - ср. ч. г.	06.02.2019
25	РЕЗЕРВОАР - л.	06.02.2019
26	Скара над скоростите*	06.02.2019
27	КАЛНИК -* - г.	06.02.2019
28	КАЛНИК -* - л.	06.02.2019
29	СТОП - БЛОК КОМБИНИРАНИ СВЕТЛИНИ - заг. л.	06.02.2019
30	ШАСИ* - л. лява гредя	06.02.2019
31	ШАСИ* - г.	06.02.2019
32	ЗАДНА СТЕНА КАБИНА	06.02.2019
33	КОРПУС НА ОГЛЕДАЛО - ВРАТА - г. горно	07.02.2019
34	КОРПУС НА ОГЛЕДАЛО - ВРАТА - г. долно	07.02.2019
35	САНДЪК* - г.	07.02.2019
36	САНДЪК* - л.	07.02.2019
37	КАПАК НА САНДЪК* - л.	07.02.2019
38	КАПАК НА САНДЪК* - г.	07.02.2019
39	Стена кабина* - г.	07.02.2019
40	СТЕПЕНКА - пр. л.	07.02.2019
41	СТЕПЕНКА - пр. г.	07.02.2019
42	Стойка за степенки*	07.02.2019
43	Стойка калник* - л.	08.02.2019
44	Амортисьор кабина* - л.	08.02.2019
45	Мека връзка гърне* - г.	08.02.2019
46	Въздуховод* - г.	08.02.2019
47	Букса ABS*	08.02.2019
48	Магаре*	08.02.2019

(A) [REDACTED]  
(E) [REDACTED] 16726 [REDACTED]  
(D) ВЛЕКАЧ  
ТРАКТОР  
(D.1) МЕРЦЕДЕС АКТРОС 1845 ЛС  
MERCEDES AKTROS 1845 LS  
(D.2) \*\*\* \*\* \*  
(D.3) \*\*\*  
AKTROS 1845 LS  
(K) \*\*\*  
(R) БЯЛ  
WHITE  
(A)  ПНЕВМАТИЧНО  
PNEUMATIC

(J) N3 (B) 21.12.2011 (I) 21.02.2018 (H) [REDACTED]  
(G) 8362 (F.1) 18000 (F.2) 18000 (F.3) 44000  
(O.1) \*\*\* (O.2) \*\*\* (L) 2 (M) 3700  
(N.1) 7500 (N.2) 11500 (N.3) \*\*\* (N.4) \*\*\*  
(N.5) \*\*\* (Q) \*\*\* (P.1) 12809 (P.2) 330  
(P.3) ДИЗЕЛ (DIESEL)  
(S.1) 1+1 (S.2) \*\*\* (U.1) 91 (U.2) 1350  
(V.1) \*\*\* (V.2) \*\*\* (V.3) \*\*\* (V.4) \*\*\*  
(V.6) \*\*\* (V.7) \*\*\* (V.8) \*\*\* (V.9) EURO 5  
